
# Messumformer - Strom


#### 1CORIA - Wechselstrom 1CORIC - Gleichstrom 230V/50Hz (Standard) oder -P3 = 90-250V AC/ 110-300V DC Versorgung Eingang - Nennwerte 1A oder 5A 1V-5V-10V DC und 1mA-5mA-10mA-20mA-4/20mA DC Ausgang - Nennwerte Ohmsche Last $700\,\Omega$ Messbereich 0-In Genauigkeit Klasse 0,5 Überlast Dauernd: 2In - Kurzzeitig: 10 In für 1 Sekunde Einstellzeit < 300ms Bürdenfehler 1% 50/60Hz Frequenz Leistungsaufnahme Stromkreis: <0,8VA - Versorgung: <4VA Versorgung: <4VA Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang: Isolation zwischen Ein/Ausgang und Versorgung 2kV für 1 Min. bei 50Hz Isolation zwischen allen Kreisen und Erde 4kV für 1 Min. bei 50hz Temperaturen Betrieb: 0°C bis +50°C Eingangs-Kurvenform os Abmessungen/Gewicht 3 TE / 0,27kg 6 TE / 0,50kg Messumformer mit anderen technischen Daten auf Anfrage

# 1CORIA

### Ausgang einstellbar über DIP-Schalter:




Ist ein Spannungsausgang gewünscht = Klemme 7 + 8, bei einem Stromausgang Klemme 11 + 12 verwenden



# 1CORIC

## Ausgang einstellbar über DIP-Schalter:



Ist ein Spannungsausgang gewünscht = Klemme 13 + 14, bei einem Stromausgang Klemme 17 + 18 verwenden

